


序号	车牌	车型	生产厂家	注册时间	停放场地
1	浙A4J411	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
2	浙A4J412	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
3	浙A4J413	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
4	浙A4J425	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
5	浙A4J430	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
6	浙A4J434	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
7	浙A4J435	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
8	浙A4J438	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
9	浙A4J439	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
10	浙A4J442	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
11	浙A4J443	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
12	浙A4J449	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
13	浙A4J450	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
14	浙A4J451	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
15	浙A4J452	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
16	浙A4J453	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
17	浙A4J454	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
18	浙A4J455	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
19	浙A4J456	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
20	浙A4J457	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
21	浙A4J458	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
22	浙A4J462	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
23	浙A4J463	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
24	浙A4J464	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
25	浙A4J465	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
26	浙A4M027	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
27	浙A4M036	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
28	浙A4M037	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
29	浙A4M040	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
30	浙A4M052	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街



31	浙A4M084	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
32	浙A4M085	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
33	浙A4M086	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
34	浙A4M089	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
35	浙A4M090	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
36	浙A4M093	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
37	浙A5K432	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
38	浙A5K434	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
39	浙A5K435	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
40	浙A5K436	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
41	浙A5K440	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
42	浙A5K441	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
43	浙A5K443	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
44	浙A5K449	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
45	浙A5K416	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
46	浙A5K417	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
47	浙A5K418	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
48	浙A5K429	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
49	浙A6K457	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
50	浙A6K409	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
51	浙A6K412	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
52	浙A6K430	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
53	浙A6K432	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
54	浙A6K450	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
55	浙A6K435	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
56	浙A6K451	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
57	浙A6K419	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
58	浙A6K420	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
59	浙A6K411	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
60	浙A8J476	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
61	浙A8J477	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂

62	浙A8J478	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
63	浙A8J479	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
64	浙A8J480	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
65	浙A8J481	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
66	浙A8J424	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
67	浙A8J425	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
68	浙A8J427	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
69	浙A8J436	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
70	浙A8J443	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
71	浙A8J462	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
72	浙A8J456	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
73	浙A8J474	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
74	浙A8J408	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
75	浙A4G094	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
76	浙A4H100	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
77	浙A4G084	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
78	浙A4H098	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
79	浙A4G101	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
80	浙A4G096	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	沥青厂
81	浙A4G090	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
82	浙A4G089	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	沥青厂
83	浙A4M192	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
84	浙A4M194	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北
85	浙A4M195	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
86	浙A4M173	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
87	浙A4M174	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
88	浙A4M180	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
89	浙A4G080	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	湖州街
90	浙A4M178	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
91	浙A8J135	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
92	浙A4G107	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂

93	浙A4H086	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
94	浙A4H087	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
95	浙A4H089	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
96	浙A4H090	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
97	浙A4H091	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
98	浙A4H092	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
99	浙A4H093	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
100	浙A4H094	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
101	浙A4H095	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
102	浙A4G081	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
103	浙A4G095	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
104	浙A4H096	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
105	浙A4H097	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
106	浙A7J337	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
107	浙A4G092	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
108	浙A4H099	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
109	浙A4G110	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
110	浙A4G097	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
111	浙A4G082	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
112	浙A9J302	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
113	浙A4G103	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
114	浙A4G086	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
115	浙A4G087	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
116	浙A4H530	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
117	浙A4H521	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
118	浙A6F322	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-06	下沙翔龙
119	浙A6F310	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-06	下沙翔龙
120	浙A6F213	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-06	下沙翔龙
121	浙A6F537	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-06	下沙翔龙
122	浙A6F653	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-06	下沙翔龙
123	浙A6F539	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-06	沥青厂

124	浙A6F270	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-06	下沙翔龙
125	浙A6F151	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-06	沥青厂
126	浙A6F536	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-06	下沙翔龙
127	浙A6F597	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-06	沥青厂
128	浙A4H492	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
129	浙A4H437	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
130	浙A4H396	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
131	浙A4H364	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
132	浙A4H487	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
133	浙A4H485	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
134	浙A4H441	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
135	浙A4H495	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
136	浙A4H489	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
137	浙A4H393	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
138	浙A4H438	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
139	浙A4H491	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
140	浙A4H504	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
141	浙A4H361	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
142	浙A6J122	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-26	大学城北
143	浙A4H363	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
144	浙A3J532	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-26	沥青厂
145	浙A4H387	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
146	浙A1K235	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-26	沥青厂
147	浙A2K513	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-26	湖州街
148	浙A4H357	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
149	浙A4H399	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
150	浙A4H435	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
151	浙A4H448	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
152	浙A4H446	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
153	浙A4H384	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
154	浙A4H541	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北

155	浙A4H390	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
156	浙A4H440	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
157	浙A4H494	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
158	浙A4H481	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
159	浙A4H374	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
160	浙A4H442	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
161	浙A3K601	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-26	下沙翔龙
162	浙A3J863	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-26	沥青厂
163	浙A4H359	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
164	浙A4H565	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
165	浙A4H527	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
166	浙A4H372	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
167	浙A4H391	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
168	浙A4H371	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
169	浙A4H483	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
170	浙A4H443	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
171	浙A4H395	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
172	浙A4H490	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
173	浙A4H545	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
174	浙A4H542	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
175	浙A4H544	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
176	浙A4H436	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
177	浙A4H386	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
178	浙A4H543	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
179	浙A4H383	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
180	浙A4H367	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
181	浙A4H548	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
182	浙A4H394	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
183	浙A4H546	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
184	浙A4H379	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
185	浙A4H482	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂

186	浙A4H370	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
187	浙A4H385	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
188	浙A4H381	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
189	浙A4H369	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
190	浙A4H547	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
191	浙A4H486	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
192	浙A4H373	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
193	浙A4H447	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
194	浙A4H392	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
195	浙A4H380	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
196	浙A4H493	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
197	浙A4H365	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
198	浙A4H398	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
199	浙A4H362	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
200	浙A4H376	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
201	浙A4H358	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
202	浙A4H377	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
203	浙A4H382	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
204	浙A4H397	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
205	浙A4H449	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
206	浙A4H375	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
207	浙A4H389	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
208	浙A4H439	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
209	浙A4H484	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
210	浙A4H496	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
211	浙A4H497	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
212	浙A4H498	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
213	浙A4M149	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
214	浙A4H499	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
215	浙A4H500	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
216	浙A4H501	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂

217	浙A4H502	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
218	浙A6K467	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
219	浙A6K469	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
220	浙A6K470	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
221	浙A6K471	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
222	浙A6K472	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
223	浙A6K473	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
224	浙A6K475	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
225	浙A6K476	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
226	浙A6K477	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
227	浙A6K478	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
228	浙A6K479	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
229	浙A6K480	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
230	浙A6K481	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
231	浙A6K482	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	下沙翔龙
232	浙A6K483	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
233	浙A6K484	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
234	浙A6K485	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
235	浙A6K486	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
236	浙A6K487	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
237	浙A6K489	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	下沙翔龙
238	浙A6K490	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
239	浙A6K491	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
240	浙A6K492	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
241	浙A6K493	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
242	浙A6K494	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
243	浙A6K495	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
244	浙A6K496	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
245	浙A6K497	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-28	沥青厂
246	浙A5K451	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
247	浙A5K454	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂

248	浙A4M021	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
249	浙A4M022	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
250	浙A4J198	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
251	浙A4J199	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
252	浙A4J207	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
253	浙A4J415	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
254	浙A4J416	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
255	浙A4J417	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
256	浙A4J419	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
257	浙A4J422	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
258	浙A4J423	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
259	浙A4J424	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
260	浙A4J426	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
261	浙A4J427	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
262	浙A4J429	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
263	浙A4J431	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
264	浙A4J436	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
265	浙A4J437	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
266	浙A4J440	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
267	浙A4J448	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
268	浙A4J460	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
269	浙A01573D	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
270	浙A4M066	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
271	浙A4M068	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
272	浙A4M069	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
273	浙A4M070	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
274	浙A6K405	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
275	浙A6K415	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
276	浙A6K421	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
277	浙A6K446	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
278	浙A02929D	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂

279	浙A6K423	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
280	浙A6K431	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
281	浙A6K402	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
282	浙A4H503	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
283	浙A4H505	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
284	浙A4H506	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
285	浙A6K442	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
286	浙A6K428	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
287	浙A6K429	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
288	浙A6K455	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
289	浙A6K440	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
290	浙A6K448	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
291	浙A6K439	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
292	浙A6K460	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
293	浙A6K438	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
294	浙A6K454	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
295	浙A6K445	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
296	浙A6K426	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
297	浙A6K437	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
298	浙A6K449	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
299	浙A6K425	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
300	浙A6K434	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
301	浙A6K459	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
302	浙A6K416	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
303	浙A6K406	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
304	浙A6K422	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
305	浙A6K462	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
306	浙A6K452	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
307	浙A6K441	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
308	浙A6K436	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
309	浙A6K424	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥

310	浙A6K433	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
311	浙A6K413	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
312	浙A6K401	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
313	浙A6K407	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
314	浙A6K414	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	凌家桥
315	浙A4H360	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
316	浙A4H480	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
317	浙A03595D	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
318	浙A4M079	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
319	浙A4M083	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
320	浙A4M087	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
321	浙A4M094	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
322	浙A4M096	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
323	浙A4M176	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	下沙翔龙
324	浙A4M179	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	下沙翔龙
325	浙A4K010	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
326	浙A4K011	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
327	浙A4K012	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
328	浙A4K013	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
329	浙A4K014	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
330	浙A4K015	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
331	浙A4K016	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
332	浙A4K017	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
333	浙A4K018	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
334	浙A4K019	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
335	浙A4K020	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
336	浙A4K021	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
337	浙A4K022	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
338	浙A4K023	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
339	浙A4K024	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
340	浙A4K025	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂

341	浙A4K026	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	凌家桥
342	浙A4K027	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
343	浙A4K028	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
344	浙A4K029	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
345	浙A4K030	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
346	浙A4K031	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
347	浙A4K032	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
348	浙A4K033	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
349	浙A4K034	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
350	浙A4K036	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
351	浙A4K037	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
352	浙A4K038	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
353	浙A4K039	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
354	浙A4K040	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
355	浙A4K041	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
356	浙A4K042	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
357	浙A4K043	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
358	浙A4K044	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
359	浙A4K045	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	凌家桥
360	浙A4K046	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
361	浙A4K047	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
362	浙A4K048	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
363	浙A4K049	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
364	浙A4K050	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
365	浙A4K051	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
366	浙A4K052	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
367	浙A4K053	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
368	浙A4K054	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
369	浙A4K055	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
370	浙A4K056	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
371	浙A4K057	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂

372	浙A4K058	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
373	浙A4K059	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
374	浙A4K060	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
375	浙A4K061	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
376	浙A4K062	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
377	浙A4K063	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
378	浙A4K064	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
379	浙A4K065	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
380	浙A4K066	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
381	浙A4K067	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
382	浙A4K068	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
383	浙A4K069	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
384	浙A4K070	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
385	浙A4K071	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
386	浙A4K072	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
387	浙A4K073	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
388	浙A4K074	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
389	浙A4K075	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
390	浙A4K076	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
391	浙A4K077	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
392	浙A4K078	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
393	浙A4K079	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
394	浙A4K081	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
395	浙A4K082	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
396	浙A4K083	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
397	浙A4K084	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
398	浙A4K085	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
399	浙A4K086	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
400	浙A4K087	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
401	浙A4K089	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
402	浙A4K090	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂

403	浙A4K091	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
404	浙A4K093	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
405	浙A4K094	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
406	浙A4K095	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
407	浙A07672D	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-15	下沙翔龙
408	浙A4H064	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-10-29	下沙翔龙
409	浙A4H629	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-12-01	下沙翔龙
410	浙A4K035	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
411	浙A4K080	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
412	浙A4K092	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
413	浙A4J192	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
414	浙A4J193	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
415	浙A4J200	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
416	浙A4J201	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
417	浙A4J202	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
418	浙A4J209	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
419	浙A4J204	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
420	浙A4J205	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
421	浙A4J206	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
422	浙A6G420	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
423	浙A6G421	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
424	浙A6G423	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
425	浙A6G433	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
426	浙A6G434	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
427	浙A6G435	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
428	浙A6G436	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
429	浙A6G437	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
430	浙A4J128	CK6121LGEV	比亚迪	2015-12-31	下沙翔龙
431	浙A4J129	CK6121LGEV	比亚迪	2015-12-31	下沙翔龙
432	浙A00863D	CK6121LGEV	比亚迪	2015-12-31	下沙翔龙
433	浙A4J131	CK6121LGEV	比亚迪	2015-12-31	下沙翔龙

434	浙A4J132	CK6121LGEV	比亚迪	2015-12-31	下沙翔龙
435	浙A4J063	CK6121LGEV	比亚迪	2015-12-31	下沙翔龙
436	浙A4J066	CK6121LGEV	比亚迪	2015-12-31	下沙翔龙
437	浙A2K427	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
438	浙A2K420	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
439	浙A2K435	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
440	浙A2K419	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
441	浙A2K438	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
442	浙A2K424	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
443	浙A2K433	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
444	浙A2K437	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
445	浙A2K425	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
446	浙A2K430	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
447	浙A2K422	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
448	浙A2K436	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
449	浙A2K440	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
450	浙A5K424	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
451	浙A5K427	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
452	浙A5K401	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
453	浙A5K402	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
454	浙A5K403	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
455	浙A5K404	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
456	浙A5K405	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
457	浙A5K406	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
458	浙A5K407	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
459	浙A5K408	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
460	浙A5K409	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
461	浙A5K410	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
462	浙A5K411	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
463	浙A5K412	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
464	浙A07132D	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂

465	浙A5K414	FDC6120PDABEV01	长江	2016-12-22	沥青厂
466	浙A8E458	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-15	下沙翔龙
467	浙A8E461	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-15	下沙翔龙
468	浙A8E478	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-15	下沙翔龙
469	浙A8E479	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-15	下沙翔龙
470	浙A8E481	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-15	下沙翔龙
471	浙A9G256	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-31	下沙翔龙
472	浙A9G257	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-31	下沙翔龙
473	浙A4H409	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-11-13	下沙翔龙
474	浙A7L074	CK6121LGEV	比亚迪	2015-12-31	下沙翔龙
475	浙A7L202	CK6121LGEV	比亚迪	2015-12-31	下沙翔龙
476	浙A4M062	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
477	浙A4F549	JNP6120BEV1	青年	2013-12-31	沥青厂
478	浙A4F573	JNP6120BEV1	青年	2013-12-31	沥青厂
479	浙A4F577	JNP6120BEV1	青年	2013-12-31	沥青厂
480	浙A4F579	JNP6120BEV1	青年	2013-12-31	沥青厂
481	浙A4F582	JNP6120BEV1	青年	2013-12-31	沥青厂
482	浙A4F584	JNP6120BEV1	青年	2013-12-31	沥青厂
483	浙A4F593	JNP6120BEV1	青年	2013-12-31	沥青厂
484	浙A4F594	JNP6120BEV1	青年	2013-12-31	沥青厂
485	浙A4G325	ZK6125BEVG10	宇通	2015-03-26	沥青厂
486	浙A4G326	ZK6125BEVG10	宇通	2015-03-26	沥青厂
487	浙A4H305	JNP-WG120G	青年	2015-09-18	沥青厂
488	浙A4H307	JNP-WG120G	青年	2015-09-23	沥青厂
489	浙A4H310	JNP-WG120G	青年	2015-09-23	沥青厂
490	浙A4H311	JNP-WG120G	青年	2015-09-23	沥青厂
491	浙A4H319	JNP-WG120G	青年	2015-09-23	沥青厂
492	浙A4H325	JNP-WG120G	青年	2015-09-23	沥青厂
493	浙A4H326	JNP-WG120G	青年	2015-09-23	沥青厂
494	浙A4H328	JNP-WG120G	青年	2015-09-23	沥青厂
495	浙A4H330	JNP-WG120G	青年	2015-09-23	沥青厂

496	浙A4H339	JNP-WG120G	青年	2015-09-23	沥青厂
497	浙A4J190	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
498	浙A4J191	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
499	浙A4J194	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
500	浙A4J195	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
501	浙A4J196	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
502	浙A4J197	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
503	浙A4J208	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
504	浙A4J421	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	沥青厂
505	浙A7J091	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-20	湖州街
506	浙A4M003	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
507	浙A4M002	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
508	浙A4M005	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
509	浙A4M006	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
510	浙A4M007	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
511	浙A4M008	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
512	浙A4M009	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
513	浙A4M010	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
514	浙A9J521	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-20	沥青厂
515	浙A4M011	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
516	浙A4M012	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
517	浙A4M013	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
518	浙A4M014	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
519	浙A4M015	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
520	浙A4M020	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
521	浙A4M016	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
522	浙A4M017	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
523	浙A4M019	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
524	浙A4M041	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
525	浙A10755D	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
526	浙A4M055	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街

527	浙A4M056	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
528	浙A4M057	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
529	浙A4M059	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
530	浙A4M060	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
531	浙A4M061	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
532	浙A4M064	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
533	浙A07839D	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
534	浙A4M067	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
535	浙A4M071	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
536	浙A4M072	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
537	浙A4M073	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
538	浙A4M074	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
539	浙A4M075	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
540	浙A4M076	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
541	浙A4M078	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
542	浙A4M081	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
543	浙A4M082	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
544	浙A06509D	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
545	浙A5K437	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
546	浙A5K438	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
547	浙A5K439	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
548	浙A5K442	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
549	浙A5K446	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
550	浙A5K447	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
551	浙A5K448	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
552	浙A5K419	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
553	浙A5K430	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
554	浙A6K443	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
555	浙A6K417	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
556	浙A6K404	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂
557	浙A6K463	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	沥青厂

558	浙A4J203	SWB6121EV60	申沃	2016-08-21	沥青厂
559	浙A6F493	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-01-15	下沙翔龙
560	浙A7G457	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
561	浙A7G458	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
562	浙A7G459	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
563	浙A7G439	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-30	下沙翔龙
564	浙A4M097	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
565	浙A4M098	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
566	浙A4M099	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
567	浙A8H040	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-20	沥青厂
568	浙A4M100	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
569	浙A8H041	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-20	沥青厂
570	浙A8H042	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-20	湖州街
571	浙A4M101	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
572	浙A4M102	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
573	浙A4M103	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
574	浙A4M104	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
575	浙A4M105	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
576	浙A4M106	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
577	浙A4M107	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
578	浙A8H043	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-20	沥青厂
579	浙A4M108	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
580	浙A4M109	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
581	浙A4M110	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
582	浙A4M112	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
583	浙A4M113	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
584	浙A4M114	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
585	浙A4M115	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
586	浙A4M116	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
587	浙A4M117	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
588	浙A4M118	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂

589	浙A4M120	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
590	浙A4M121	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
591	浙A4M122	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
592	浙A4M123	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
593	浙A4M124	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
594	浙A4M125	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
595	浙A4M126	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
596	浙A4M127	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
597	浙A4M129	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
598	浙A4M130	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
599	浙A4M131	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
600	浙A4M132	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
601	浙A4M133	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
602	浙A4M134	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
603	浙A4M135	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
604	浙A4M136	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
605	浙A4M137	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
606	浙A4M138	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
607	浙A4M139	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
608	浙A4M140	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
609	浙A4M141	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
610	浙A4M142	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
611	浙A4M143	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
612	浙A4M144	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
613	浙A4M145	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
614	浙A4M146	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
615	浙A4M147	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
616	浙A18765D	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
617	浙A4M198	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
618	浙A4M150	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
619	浙A4M151	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂

620	浙A4M152	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
621	浙A4M153	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
622	浙A4M154	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
623	浙A4M155	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
624	浙A4M156	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
625	浙A4M157	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
626	浙A4M159	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
627	浙A4M160	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
628	浙A4M161	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
629	浙A4M162	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
630	浙A4M163	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
631	浙A4M164	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
632	浙A4M165	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
633	浙A4M166	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
634	浙A4M167	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
635	浙A4M169	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
636	浙A4M170	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
637	浙A4M171	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
638	浙A4M172	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
639	浙A4M202	CK6121LGEV	比亚迪	2016-05-18	沥青厂
640	浙A4H507	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	湖州街
641	浙A4H508	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
642	浙A4H510	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
643	浙A4H511	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
644	浙A4H512	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	湖州街
645	浙A4H513	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
646	浙A4H514	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
647	浙A4H515	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	沥青厂
648	浙A4H516	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	下沙翔龙
649	浙A4H517	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	下沙翔龙
650	浙A4H519	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	下沙翔龙

651	浙A4J307	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
652	浙A4J308	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
653	浙A4J309	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
654	浙A4J310	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
655	浙A4J410	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
656	浙A4J414	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
657	浙A4J418	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
658	浙A4J428	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
659	浙A4J432	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
660	浙A4J433	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
661	浙A4J441	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
662	浙A4J459	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
663	浙A4J461	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
664	浙A4M018	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
665	浙A4M023	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
666	浙A4M024	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
667	浙A4M025	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
668	浙A4M026	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
669	浙A4M028	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
670	浙A17679D	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
671	浙A19266D	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
672	浙A17327D	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
673	浙A4M034	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
674	浙A4M035	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
675	浙A4M039	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
676	浙A4M042	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
677	浙A4M043	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
678	浙A4M046	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
679	浙A4M048	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
680	浙A4M050	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
681	浙A4M051	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北

682	浙A4M053	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
683	浙A4M054	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	沥青厂
684	浙A4M080	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
685	浙A4M092	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
686	浙A5K431	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
687	浙A5K433	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
688	浙A5K444	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
689	浙A5K445	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
690	浙A5K450	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
691	浙A5K452	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
692	浙A19001D	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
693	浙A5K455	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
694	浙A5K457	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
695	浙A5K458	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
696	浙A5K459	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
697	浙A5K415	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
698	浙A5K420	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
699	浙A6K410	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	下沙翔龙
700	浙A6K453	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	下沙翔龙
701	浙A6K400	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	下沙翔龙
702	浙A6K418	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	下沙翔龙
703	浙A6K408	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	下沙翔龙
704	浙A6K427	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	下沙翔龙
705	浙A6K461	CK6121LGEV	比亚迪	2016-12-21	下沙翔龙
706	浙A5K421	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
707	浙A5K422	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
708	浙A5K423	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
709	浙A5K428	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
710	浙A5K425	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
711	浙A5K426	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
712	浙A2K432	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂

713	浙A07700D	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
714	浙A2K428	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
715	浙A2K434	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
716	浙A2K426	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
717	浙A06257D	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
718	浙A02769D	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
719	浙A2K423	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
720	浙A2K431	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
721	浙A2K421	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
722	浙A2K439	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
723	浙A2K429	CK6710HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
724	浙A4J210	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
725	浙A4J211	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
726	浙A4J212	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
727	浙A4J213	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
728	浙A4J214	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
729	浙A4J215	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
730	浙A4J216	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
731	浙A4J217	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
732	浙A4J218	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
733	浙A4J219	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
734	浙A4J220	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
735	浙A4J221	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
736	浙A4J223	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
737	浙A4J224	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
738	浙A4J225	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
739	浙A4J226	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
740	浙A4J227	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
741	浙A4J228	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
742	浙A4J229	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
743	浙A4J300	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙

744	浙A4J301	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
745	浙A4J302	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
746	浙A4J303	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
747	浙A4J304	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	下沙翔龙
748	浙A4J305	SWB6121EV60	申沃	2016-08-23	大学城北
749	浙A8G544	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-29	下沙翔龙
750	浙A8G545	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-29	下沙翔龙
751	浙A8G548	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-29	下沙翔龙
752	浙A8G550	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-29	下沙翔龙
753	浙A8G591	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-29	下沙翔龙
754	浙A8G592	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-29	下沙翔龙
755	浙A8G593	CK6120LGEV2	比亚迪	2015-07-29	下沙翔龙
756	浙A6J500	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
757	浙A4H074	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
758	浙A4H075	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
759	浙A1K120	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	下沙翔龙
760	浙A4H076	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
761	浙A4H077	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
762	浙A4G093	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
763	浙A4H078	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
764	浙A4G105	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
765	浙A3K802	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
766	浙A4H079	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
767	浙A4H080	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
768	浙A4H084	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
769	浙A4G108	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
770	浙A4H081	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
771	浙A2K703	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
772	浙A4G106	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
773	浙A4G100	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
774	浙A7J325	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北

775	浙A4H082	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
776	浙A0J273	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
777	浙A4H083	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
778	浙A4H085	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
779	浙A2J172	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
780	浙A0J825	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-27	大学城北
781	浙A4G109	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
782	浙A4H520	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
783	浙A4H522	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
784	浙A4H523	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
785	浙A4H524	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
786	浙A4H525	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
787	浙A4H526	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
788	浙A4H528	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
789	浙A4H529	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
790	浙A4H531	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
791	浙A4H532	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
792	浙A4H533	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
793	浙A4H534	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
794	浙A4H535	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
795	浙A4H536	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
796	浙A4H537	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
797	浙A4H539	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	大学城北
798	浙A4H540	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-28	下沙翔龙
799	浙A8J401	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
800	浙A8J402	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
801	浙A8J403	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
802	浙A8J404	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
803	浙A8J405	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
804	浙A8J406	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
805	浙A8J407	BYD6810LZEV	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙

806	浙A8J409	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
807	浙A8J410	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
808	浙A8J411	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
809	浙A8J412	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
810	浙A8J413	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
811	浙A8J414	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
812	浙A8J415	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
813	浙A8J416	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
814	浙A8J417	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
815	浙A8J418	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
816	浙A8J419	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
817	浙A8J420	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
818	浙A8J421	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
819	浙A8J422	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
820	浙A8J423	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
821	浙A8J426	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
822	浙A8J428	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
823	浙A8J429	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
824	浙A8J430	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
825	浙A8J431	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
826	浙A8J432	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
827	浙A8J433	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
828	浙A8J434	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
829	浙A8J435	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
830	浙A8J437	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
831	浙A8J438	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
832	浙A8J439	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
833	浙A8J440	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
834	浙A8J441	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
835	浙A8J442	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
836	浙A8J445	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂

837	浙A8J446	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
838	浙A8J447	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
839	浙A8J448	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
840	浙A8J449	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
841	浙A8J450	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
842	浙A8J451	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
843	浙A8J452	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
844	浙A8J453	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
845	浙A8J454	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
846	浙A8J455	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
847	浙A8J457	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
848	浙A8J458	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
849	浙A8J459	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
850	浙A8J460	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
851	浙A8J461	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
852	浙A8J463	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
853	浙A8J464	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
854	浙A8J465	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
855	浙A8J466	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
856	浙A8J467	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
857	浙A8J470	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	沥青厂
858	浙A8J471	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
859	浙A8J472	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
860	浙A8J473	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
861	浙A8J475	BYD6650HZEV1	比亚迪	2016-12-27	下沙翔龙
862	浙A4M175	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北
863	浙A4M177	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	下沙翔龙
864	浙A4M183	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北
865	浙A4M184	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北
866	浙A4M185	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	下沙翔龙
867	浙A4M186	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北

868	浙A4M187	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北
869	浙A4M189	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北
870	浙A4M190	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北
871	浙A4M191	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北
872	浙A4M196	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北
873	浙A4M197	CK6121LGEV	比亚迪	2016-01-29	大学城北
874	浙A4M201	CK6121LGEV	比亚迪	2016-05-18	下沙翔龙

