

总装车间

3号拍的

标的清单

评估基准日：2024年5月31日

产权持有人：杭州市临安区国瑞商业经营管理有限公司

序号 No.	设备编号	设备名称 Equipment Name	规格型号Specification and model	计量单位	数量 Qty.	设备状态 Equipment Status
1		内饰——天窗助力机械手	随行方式：主动随行 轨道长度12米	套	1	闲置
2		内饰——仪表板装配机械手	随行方式：电动小车 轨道长度11米	套	1	闲置
3		内饰——备胎机械手	随行方式：手动小车 轨道长度6米	套	1	闲置
4		内饰二——前端模块安装机械手	随行方式：电动小车 轨道长度8米	套	1	闲置
5		车门线——车门拆卸机械手	随行方式：手动小车 轨道长度10米	套	2	闲置
6		最终线——车门装配机械手	随行方式：电动小车 轨道长度10米	套	2	闲置
7		最终线——前座椅装配机械手	随行方式：手动小车 轨道长度8米	套	2	闲置
8		最终线——蓄电池抓取机械臂	随行方式：手动小车 轨道长度6米	套	1	闲置
9		底盘线——轮胎装配机械臂	随行方式：手动小车 轨道长度8米	套	1	闲置
10		底盘线——动力电池机械手	随行方式：手动小车 轨道长度6米	套	1	闲置
11		总装车间检测线：	7702&7130	套	1	闲置
		包括：四轮定位仪、				
		灯光检测仪				
		侧滑试验台				
		转鼓试验台				
		制动试验台				
		声级计				
		尾气排放分析仪（左右）				
12		检测线：	IV-205E	套	1	闲置
		包括：总装车间ACC				
		360全景影像				
		电动车专用检测系统				
13		检测线——轮胎气压标定仪	TPMS1002-06	台	1	闲置
14		底盘线：底盘拧紧机（左右各一）	48EAE230AX6	套	1	闲置
15		底盘线：AGV自动引导车	AGV-M-A1000S(1)	台	3	闲置
16		底盘线：AGV自动引导车	AGV-M-A2500A（2）	台	5	闲置
17		底盘线：		条	1	闲置
		包括：底盘摩擦输送线		套	1	
		底盘接车升降机		套	1	
		底盘上车升降机		套	1	
		底盘转接升降机		套	1	
		底盘下车升降机		套	1	
		吊具		套	1	
18		底盘线——方向盘对中检测仪		台	1	
19		底盘线——二氧化碳保护焊机	SB-10	台	1	
20		底盘线——油箱密封性检测	非标	套	2	
21		底盘线——5轴轮胎拧紧机	UC0363	台	2	
22		内饰二：		条	1	闲置
		包括：ABB自动涂胶系统		套	1	
		ABB机器人		台	2	
23		最终线——三合一加注机（制动/冷媒/防冻液）（含单机加注设备8台）	DURR	套	1	
24		最终线（整车气密性测试设备）	美国FD品牌，阿黛凯，流量范围5-400SCFM，精度为±2% 量程	套	1	闲置
		包括：脱附检测设备				
		燃油气密性检测设备				
25		最终线——简易式加注机		台	1	闲置

26		最终线——转向液真空加注机	ON-FV-PS01	台	1	闲置
27		最终线——防冻液真空加注机	ON-FV-CL01	台	1	闲置
28		最终线——洗涤液定量加注机	ON-FQ-WW01	台	1	闲置
29		最终线——恒流恒压自动充电机	50A	台	1	闲置
30		最终线——EOL下线检测仪	EOL1708	台	1	闲置
31		最终线——汽油定量加注机	CS32D2120F	台	1	闲置
32		(内饰一) 柔性标签激光打标机	FRD-GX-30	台	1	闲置
33		(内饰线) 内饰摩擦输送线		套	1	闲置
		(内饰线) 内一上件升降机		套	1	
		(内饰线) 内一下件升降机		套	1	
		(内饰线) 内二上件升降机		套	1	
		(内饰线) 内二下件升降机		套	1	
34		(内饰一) 电热鼓风机	ZY-881-T	台	1	闲置
35		(内饰一) ECU刷写设备	ECU1708	套	1	闲置
36		分装线——动力总成合装输送线	非标	套	1	闲置
37		分装线——发动机变速器合装输送线	非标	套	1	闲置
38		分装线——后桥总成分装线	非标	套	1	闲置
39		分装线——前端模块分装线	非标	套	1	闲置
40		分装线——6轴轮胎螺栓拧紧机	1BTS-1B035A-1K1B-1ZB	台	1	闲置
41		分装线——二合一加注机	ON-FQ-GL01-T2	台	1	闲置
42		分装线——润滑油定量加注机	ON-FQ-GL01	台	1	闲置
43		分装线——激光铭牌打标机	JWL PF-20	台	1	闲置
44		车门线:		条	1	闲置
		包括: 车门摩擦输送线		套	1	
		车门下件升降机		套	1	
		车门上件升降机		套	1	
		装车门左升降机		套	1	
		装车门右升降机		套	1	
		吊具		套	114	
		车门电器检测仪		台	2	
		烘箱		台	2	
45		仪表分装线——仪表摩擦输送线		套	1	闲置
46		仪表分装线——仪表小车		辆	19	闲置
47		仪表分装线——AGV自动引导车		辆	8	闲置
48		仪表分装线——最终线装配板链输送线		套	1	闲置
		仪表分装线——接车侧顶机		台	1	
49		PBS线:		条	1	闲置
		包括: PBS摩擦输送线		套	1	
		涂装上车侧顶机		套	1	
		拆垛机		套	1	
		堆垛机		套	1	
		摩擦滚床		套	1	
		链式滚床		套	1	
		PBS下车升降机		套	1	
		滑撬		套	1	
50		返修区——移动式液压作业升降平台	SJY1-1.9	套	1	闲置
51		返修区——移动式液压作业升降平台	SJY1-1.9	套	1	闲置
52		返修区——双柱升降机	QJY4.0	台	1	闲置
53		返修区——双柱升降机	QJY4.0	台	1	闲置
54		返修区——二氧化碳保护焊机	KR200	台	1	闲置
55		返修区——手工液压车	0.5T	台	1	闲置



56	返修区——重型卧式千斤顶	3T	台	1	闲置
57	返修区——制动液真空加注机	ON-FV-BR01	台	1	闲置
58	返修区——冷媒真空加注机	ON-FV-AC01	台	1	闲置
59	返修区——扭力扳手校定仪	2NJ-300	台	1	闲置
60	返修区——电动汽车直流充电机（桩）	WMZ500120Y-II	台	1	闲置
61	返修区——直流一体式充电机（桩）	JHC1060A	台	1	闲置
62	OK线——板链输送		套	1	闲置
63	OK线——电动汽车交流充电桩	WMJ220032Y-II	个	1	闲置
64	设备维修——逆变手工焊机	ZX7-400C	台	1	闲置
65	二次桁架、照明、风扇和气路系统		套	1	闲置
66	线棒流利料架	2000*1500*1600	个	235	已报废
67	玻璃料架		只	138	已报废
68	空调料架		只	5	已报废
69	仪表总成料架		只	3	已报废
70	副仪表台料架		只	2	已报废
71	内饰板总成料架		只	6	已报废
72	前排架座椅总成料架		只	26	已报废
73	网筐		只	270	已报废
74	工具柜		组	41	已报废
75	工作台		个	44	已报废
76	周转小车		辆	39	已报废
77	货架		组	12	已报废
78	工控机		台	2	已报废
79	立式电风扇		台	105	已报废
80	物料自动售货柜		只	3	已报废
81	手动液压拖板车		辆	2	已报废

交易标的的《标的清单》和标的物图片仅供参考，具体数量、规格型号、品种及品质及性能，真伪与实物不符的以现场展示实物为准。交易标的按现状处置（报废处置），不保证其原用途、完整性、有效。转让方不负责提供标的的相关随机文件、备件、工具、材质报告、售后质保或不保证提供的资料及备件的齐全性等，不对标的瑕疵及可能存在但未提及的瑕疵承担责任。如受让方按原用途使用造成危险或出现安全事故的，一切经济和法律责任由受让方自行承担。

编制 Prepared by: